



## DÉTECTION MANUELLE DES FUITES DE LA SURFACE D'ÉTANCHÉITÉ

### Bi-Pole®

Bi-Pole est un service de Texion visant à détecter la présence de fuites à la surface de la géomembrane imperméable. Bi-Pole est une méthode de détection "Walk-Over".

#### UITVOERING

- Ce service, bien que ponctuel, doit souvent être répété:
  - après le premier contrôle faisant suite à la réparation des fuites
  - en cas d'incertitude sur la qualité du test
  - lors d'un contrôle de la qualité, après avoir créé volontairement une fuite de contrôle à l'aveugle
- C'est *un système manuel* qui ignore les erreurs éventuelles de navigation lors du balayage de la surface.
- Après la mise en service du centre d'enfouissement technique, vous ne pouvez plus contrôler activement l'étanchéité.
- Il n'y a pas de surveillance permanente de l'étanchéité.